

**RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
CAMINO “SAN JACINTO DE BÚA – 10 DE
AGOSTO – PLAN PILOTO”.**

CAPACITACIONES

**PLANILLA 3 Y PLANILLA Nro.1 DE
ORDEN DE TRABAJO**

**PERÍODO: DESDE EL 28 DE JUNIO HASTA
EL 27 DE JULIO
DEL 2026.**

ANTECEDENTES. -

El Ministerio del Ambiente y Agua, a través de la Dirección Zonal, en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento, de precautelar el interés público en lo referente a la preservación del ambiente, la prevención de la contaminación ambiental y la garantía del desarrollo sustentable, confirió los tres Registro Ambiental, para que en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental registrado, ejecute el proyecto, obra o actividad en las fases establecidas como se muestra en la siguiente tabla.

PROYECTO	RESOLUCION	CODIGO CIU
RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO "SAN JACINTO DE BÚA - 10 DE AGOSTO - PLAN PILOTO	MAAE-SUIA-RA-DZDE-2020-030,	código CIU F4210.11
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO OMPI GRANDE (DIABLO)	MAAE-SUIA-RA-DZDE-2021-099	código CIU F4210.32.01
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO OMPI	MAAE-SUIA-RA-DZDE-2021-098	código CIU F4210.32.01

Los Registros Ambientales en mención en la tabla anterior faculta la ejecución del proyecto/obra/actividad, cumpliendo con la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. El registro tendrá validez exclusivamente para la actividad seleccionada por el operador en el catálogo de actividades establecido en el SUIA.

La contratista SUNTRAC S.A. a través del departamento de Seguridad y Ambiente realiza el reporte ambiental del seguimiento en la planilla 03 correspondiente al periodo desde el 28 de junio hasta el 27 de julio 2026.

UBICACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERISTICA DEL PROYECTO

El proyecto "Rectificación y mejoramiento del camino "San Jacinto de Bua – 10 de Agosto – Plan Piloto", se encuentra ubicado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo.

La Características del proyecto "Rectificación y mejoramiento del camino "San Jacinto de Bua – 10 de Agosto – Plan Piloto", inicia en la parroquia de San Jacinto del Bua hasta la Parroquia Plan Piloto y tiene las siguientes características.


- Longitud de la vía: 9.5 kilómetros
- Ancho de cada carril: 3.00 metros
- Número de carriles: 2 unidades
- Ancho de espaldón: 0.60 metros

- Número de espaldones: 2 unidades

Sitio	Latitud (m)	Longitud (m)	Elevación (m.s.n.m.)
San Jacinto de Búa (0+000)	9°984.040.03	678.712.86	243.191
Plan Piloto (9+500)	9°992.268 .76	677.756.36	248.616

MAPA DE UBICACIÓN

Gráfico G-1.1






1. CAPACITACIONES:

En este mes se impartió capacitación al personal en los temas siguientes:

- Importancia de la fauna silvestre en los ecosistemas y convivencia en otras especies.
- Reconocimiento, identificación y clasificación de residuos no peligrosos.
- Identificación de sustancias químicas.
- Medidas y disminución de agua.
- Simulacros

1.1 REGISTROS DE ASISTENCIA

REGISTRO DE CAPACITACIONES			
Proyecto: "RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN JACINTO DE BUA – 10 DE AGOSTO - PLAN PILOTO"			
Especialista Ambiental: Ing María Auxiliadora Lectong Anchundia			
Tema: <u>Importancia de la Fauna Silvestre en los Ecosistemas y Especies</u>			
OBJETIVO: Informar, formar y sensibilizar a los obreros acerca de las prácticas medioambientales correctas.			
FECHA: 06/07/2026		HORA: 09:00	DURACIÓN: 10 min
Nº	Nombres y Apellidos	Código	Firma
1	Manuel Ordóñez Velaz	Maestro	
2	Ricardo Díaz Pantoja	Obrero	
3	José Cortez Iruja	Obrero	
4	Oliver Vera Rueda	Obrero	
5	Diana Mendoza Torio	Obrero	
6			
7			
8			
9			
10			
11			

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD


Ing. María Auxiliadora Lectong Anchundia Especialista Ambiental

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Proyecto: "RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN JACINTO DE BÚA - 10 DE AGOSTO - PLAN PILOTO"

Especialista Ambiental: Ing Maria Auxiliadora Lectong Anchundia

Tema: Rectificación Ampliación de Hecidos Minimización de Pasadizos

OBJETIVO: Informar, formar y sensibilizar a los obreros acerca de las prácticas medioambientales correctas.


FECHA: 06/07/2026

HORA: 09:10

DURACIÓN: 5 min

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula	Firma
1	Ricardo Albia Velez	Operador	Ricardo Albia
2	Raúl Mendoza Ponce	Oficial	Raúl Mendoza
3	Oliver Vera Roxas	Oficial	Oliver Vera
4	Manuel Orozco Velez	Maestro	Manuel Orozco
5	José Cortez Jhona	Operador	José Cortez
6			
7			
8			
9			
10			
11			

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD



Ing. Maria Auxiliadora Lectong Anchundia
Especialista Ambiental

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Proyecto: "RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN JACINTO DE BÚA – 10 DE AGOSTO – PLAN PILOTO"

Especialista Ambiental: Ing Maria Auxiliadora Lectong Anchundia

Tema: Identificación de los asfencos Químicos Utilizados en las Actividades, Sus Riesgos, Manejo, Uso de Etiquetado y H3

OBJETIVO: Informar, formar y sensibilizar a los obreros acerca de las prácticas medioambientales correctas.

FECHA: 06/07/2026

HORA: 09:15

DURACIÓN: 05 min

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula	Firma
1	Ricardo Abia Vela	Operador	Ricardo Abia
2	Olger Vera Rosales	Oficial	Olger Vera
3	Manuel Ordaz Vela	Maestro	Manuel Ordaz
4	José Cortez Ibarra	Operador	José Cortez
5	Ramón Mendoza Ponce	Oficial	Ramón Mendoza
6			
7			
8			
9			
10			
11			

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD


Ing. Maria Auxiliadora Lectong Anchundia
Especialista Ambiental

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Proyecto: "RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN JACINTO DE BUA - 10 DE AGOSTO - PLAN PILOTO"

Especialista Ambiental: Ing María Auxiliadora Lectong Anchundia

Tema: Reconocimiento, Identificación y Clasificación Residuos no Peligrosos

OBJETIVO: Informar, formar y sensibilizar a los obreros acerca de las prácticas medioambientales correctas.

FECHA: 06/07/2026

HORA: 07:20

DURACIÓN: 5 min

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula	Firma
1	Ramón Mendoza Ponce	Oficial	Ramón Mendoza
2	Olger Vera Rosales	Oficial	Olger Vera
3	José Cortez Ibarra	Operador	José Cortez
4	Manuel Ordóñez Jerez	Manero	Manuel Ordóñez
5	Ricardo Alba Vela	Operador	Ricardo Alba
6			
7			
8			
9			
10			
11			

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD


 Ing. María Auxiliadora Lectong Anchundia
 Especialista Ambiental

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Proyecto: "RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN JACINTO DE BÚA – 10 DE AGOSTO – PLAN PILOTO

Especialista Ambiental: Ing María Auxiliadora Lectong Anchundia

Tema: Simulacro Evacuación Ante Emergencias, Simulacro de Incendio, Simulacro en caso de sismo o fuego



OBJETIVO: Informar, formar y sensibilizar a los obreros acerca de las prácticas medioambientales correctas.

FECHA: 16/07/2026


30 min. Duración

HORA: 10:00

DURACIÓN: 16/07/2026

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula	Firma
1	Luis Zambrano	Oficial	
2	Joaquín Merino Chafra	Oficial	
3	Ricardo Abia Velez	Operador	
4	Ramón Mercedes Rance	Oficial	
5	Ulger Vera Rosales	Oficial	Ulger Vera
6	Manuel Ordóñez	Maestro	Manuel Ordóñez
7	José Cortez Ibarra	Operador	José Cortez
8			
9			
10			
11			

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD


Ing. María Auxiliadora Lectong Anchundia
Especialista Ambiental

REGISTRO FOTOGRÁFICO



