

**RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
CAMINO “SAN JACINTO DE BÚA – 10 DE
AGOSTO – PLAN PILOTO”.**

CHARLA CON LA COMUNIDAD

PLANILLA 3

**PERÍODO: DESDE EL 28 DE JUNIO HASTA
EL 27 DE JULIO DEL 2026.**

ANTECEDENTES. -

El Ministerio del Ambiente y Agua, a través de la Dirección Zonal, en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento, de precautelar el interés público en lo referente a la preservación del ambiente, la prevención de la contaminación ambiental y la garantía del desarrollo sustentable, confirió los tres Registro Ambiental, para que en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental registrado, ejecute el proyecto, obra o actividad en las fases establecidas como se muestra en la siguiente tabla.

PROYECTO	RESOLUCION	CODIGO CIU
RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO "SAN JACINTO DE BÚA - 10 DE AGOSTO - PLAN PILOTO	MAAE-SUIA-RA-DZDE-2020-030,	código CIU F4210.11
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO OMPI GRANDE (DIABLO)	MAAE-SUIA-RA-DZDE-2021-099	código CIU F4210.32.01
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO OMPI	MAAE-SUIA-RA-DZDE-2021-098	código CIU F4210.32.01

Los Registros Ambientales en mención en la tabla anterior faculta la ejecución del proyecto/obra/actividad, cumpliendo con la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. El registro tendrá validez exclusivamente para la actividad seleccionada por el operador en el catálogo de actividades establecido en el SUIA.

La contratista SUNTRAC S.A. a través del departamento de Seguridad y Ambiente realiza el reporte ambiental del seguimiento en la planilla 03 correspondiente al periodo desde el 28 de junio hasta el 27 de julio 2026.

UBICACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERISTICA DEL PROYECTO

El proyecto "Rectificación y mejoramiento del camino "San Jacinto de Bua – 10 de Agosto – Plan Piloto", se encuentra ubicado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo.

La Características del proyecto "Rectificación y mejoramiento del camino "San Jacinto de Bua – 10 de Agosto – Plan Piloto", inicia en la parroquia de San Jacinto del Bua hasta la Parroquia Plan Piloto y tiene las siguientes características.


- Longitud de la vía: 9.5 kilómetros
- Ancho de cada carril: 3.00 metros
- Número de carriles: 2 unidades
- Ancho de espaldón: 0.60 metros

- Número de espaldones: 2 unidades

Sitio	Latitud (m)	Longitud (m)	Elevación (m.s.n.m.)
San Jacinto de Búa (0+000)	9°984.040.03	678.712.86	243.191
Plan Piloto (9+500)	9°992.268.76	677.756.36	248.616

MAPA DE UBICACIÓN

Gráfico G-1.1



CHARLA DE SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD

INTRODUCCIÓN:

Como parte del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y del Sub-plan de Relaciones Comunitarias, se realizó una charla de socialización dirigida a los habitantes del área de influencia del proyecto, con el propósito de informar sobre el avance de la obra, las actividades que se ejecutan y las medidas ambientales implementadas para prevenir y mitigar los posibles impactos durante la construcción.

La reunión permitió mantener una comunicación directa con la comunidad, promoviendo la participación ciudadana y fortaleciendo las relaciones entre la población y el proyecto.

ASPECTOS TRATADOS:

Durante la socialización se abordaron los siguientes temas:

- Objetivo y alcance del proyecto.
- Estado de avance de la obra.
- Medidas ambientales implementadas durante la ejecución.

- Manejo adecuado de residuos generados por el proyecto.
- Medidas de seguridad para trabajadores y comunidad.
- Protección de la flora y fauna del área de influencia.
- Procedimiento para la presentación de quejas, sugerencias o inquietudes mediante el buzón ubicado en el campamento.
- Importancia de la participación comunitaria para el desarrollo adecuado del proyecto.

RECOMENDACIONES

Se recomendó a los asistentes:

- Respetar la señalización instalada en los frentes de trabajo.
- Evitar el ingreso a las áreas restringidas de la obra.
- Reportar cualquier inquietud utilizando los canales establecidos por el proyecto.
- Colaborar con las medidas de seguridad implementadas durante la ejecución de las actividades.

CONCLUSIONES

La actividad permitió mantener informada a la población sobre el desarrollo del proyecto y las medidas ambientales aplicadas, fortaleciendo la comunicación entre la comunidad y la empresa constructora.

Durante la reunión no se registraron observaciones o inconformidades por parte de los asistentes, quienes manifestaron su conformidad con la información proporcionada.

HORA	ACTIVIDAD	CONFERESISTA
15h00-15h10	Registro de Participantes	Ing. Maria Letocg
15h10-16h00	Exposición – Charla ambiental.	Ing. Maria Letocg
16h00-16h20	Espacio de preguntas-comunidad.	Ing. Maria Letocg
16h20-16h25	Agradecimiento	Ing. Maria Letocg
16h25-17h00	Refrigerio	Ing. Maria Letocg

REGISTRO FOTOGRÁFICO



La flecha, San Jacinto del Búa,
Ecuador,

REGISTRO DE ASISTENCIA

REGISTRO DE CAPACITACIONES			
Proyecto: "RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN JACINTO DE BUA - 10 DE AGOSTO - PLAN PILOTO"			
Especialista Ambiental: Ing Maria Auxiliadora Lectong Anchundia			
Tema: <i>Charla con la Comunidad</i>			
OBJETIVO: Informar, formar y sensibilizar a los objetos acerca de las prácticas medioambientales correctas.			
FECHA: <i>23/02/26</i>	HORA: <i>11:00</i>	DURACIÓN: <i>1 hora</i>	
Nº	Nombres y Apellidos	Cédula	Firma
1	<i>Gabriel Moisés Nunez Figueroa</i>	<i>2300677941</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>José Miguel Castro Figueroa</i>	<i>2300767287</i>	<i>[Firma]</i>
3	<i>Jacinta Luvina Figueroa</i>	<i>1302519108</i>	<i>[Firma]</i>
4	<i>Maria Fernanda Solano</i>	<i>2350042066</i>	<i>[Firma]</i>
5	<i>Doreth Herra Nunez F.</i>	<i>2300677933</i>	<i>[Firma]</i>
6	<i>Fanny Peralta</i>	<i>0503469120</i>	<i>[Firma]</i>
7	<i>Rosario Gerardo Guzman</i>	<i>1413026822</i>	<i>[Firma]</i>
8	<i>José Ramiro Vidal</i>	<i>2300680133</i>	<i>[Firma]</i>
9	<i>Jonathan Veia</i>	<i>1256147619</i>	<i>[Firma]</i>
10	<i>Rocio Jara</i>	<i>2206141813</i>	<i>[Firma]</i>
11	<i>Edison Real</i>	<i>2300771400</i>	<i>[Firma]</i>

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD


Ing. Maria Auxiliadora Lectong Anchundia Especialista Ambiental