

• MARZO

Asphalt Vías & Construcciones		UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												Código: F-SSO-006												
		Inspección de extintores												Fecha: 27/12/2021												
PROYECTO:		RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO "SAN JACINTO DE BUA - 10 DE AGOSTO - PLAN PILOTO"												Versión: 1												
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:		SAN JACINTO DEL BUA												Página: 1												
FECHA DE LA INSPECCIÓN:		25 DE MARZO DEL 2022												Ciudad: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS												
CÓDIGO	UBICACIÓN	ESPECÍFICO	OPERATIVO	UBICACIÓN				AGENTE EXTINTOR				FECHA ÚLTIMA RECARGA		FECHA PRÓXIMA RECARGA		CLASE DE FUEGO QUE EXTINGUE			PARTE DEL EXTINTOR QUE REQUIERE MANTENIMIENTO (COLOQUE EL NÚMERO DE CODIFICACIÓN)	SEÑALIZACIÓN		ACCESO AL EXTINTOR		PESO LBS	SE REQUIERE COMPRAR / SUSTITUIR / REPARAR	PLAN DE ACCIÓN
				BUENA	MALA	PGS	CO2	H2O	OTRO	MES	AÑO	MES	AÑO	A	BC	ABC	BUENA	MALA		BUENO	MALO					
7192793	OFICINA	OBRA	SI	X			X				03	21	03	22			X	N/A	X		X			10 LBS		
8762761	CAMPAMENTO PERSONAL	OBRA	SI	X		X					05	21	05	22			X	N/A	X		X			10 LBS		
3211862	CONTENEDOR	OBRA	SI	X		X					05	21	03	05			X	N/A	X		X			10 LBS		

[Signature]
RESIDENTE ENS
N: Ing. Milena Coloma
C: 070443547-8

[Signature]
RESIDENTE DE OBRA
N: Andrés Feik
C: 1719172437


Bioxido de Carbono (CO2)

Polvero Químico Seco

CODIFICACIÓN DE PARTES INSPECCIONADAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO

<ol style="list-style-type: none"> 1. Asa Percutora 2. Asa de Acarreo 3. Manómetro 4. Pasador de Seguridad 5. Presinto de Seguridad 6. Válvula de Seguridad 7. Tapa del Cilindro 8. Manguera 9. Píton, Boquilla o Tobera 	<ol style="list-style-type: none"> 10. Válvula de descarga 11. Cuello del Cilindro 12. Cuerpo del cilindro 13. Falda o Base de Sustentación 14. Fondo del Cilindro 15. Soporte 16. Gancho de Sujeción del Extintor 17. Honorio del Cilindro 18. Mecanismo de Purcado 	<ol style="list-style-type: none"> 19. Ruedas o Neumáticos 20. Empacaduras 21. Soporte de la Manguera 22. Rotulación 23. Asa de Sujeción a la Pared 24. Número y/o Siglas del Equipo 25. Etiqueta con Fecha de Última Recarga (F.U.R.)
---	---	---

• MAYO



UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inspección de extintores


Código: F-SSO-008
Fecha: 10/05/2021
Versión: 1
Página: 1

PROYECTO: Rectificación y mejoramiento de la vía San Jacinto del Bún-10 de Agosto-Plan Piloto Ciudad: Santo Domingo


LUGAR DE LA INSPECCIÓN: San Jacinto del Bún

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 27-1 Mayo-2022

CÓDIGO	UBICACIÓN	ESPECÍFICO	OPERATIVO	UBICACIÓN						AGENTE EXTINTOR		FECHA ÚLTIMA RECARGA		FECHA PRÓXIMA RECARGA		CLASE DE FUEGO QUE EXTINGUE			PARTE DEL EXTINTOR QUE REQUIERE MANTENIMIENTO	SEÑALIZACIÓN		ACCESO AL EXTINTOR		PESO	SE REQUIERE COMPRAR / SUSTITUIR / REPARAR	PLAN DE ACCIÓN		
				BUENA	MALA	PGB	CO2	H ₂ O	OTRO	CO2	H ₂ O	OTRO	CO2	H ₂ O	OTRO	CO2	H ₂ O	OTRO	CO2	H ₂ O	OTRO	CO2	H ₂ O	OTRO			BUENA	MALA
5211 003	CANTINADOR	OBRA	SI	X		X					04	23	04	24			X	N/A	X		X					10		
6762 741	CAMPAMENTO	OBRA	SI	X		X					05	22	05	23			X	N/A	X		X					10		
7762 741	OFICINA	OBRA	SI	X			X				04	23	05	24			X	N/A	X		X					10		




RESIDENTE DE OBRA
N: Ingeniero A. Celome
CI: 770413547-E




RESIDENTE DE OBRA
N: Ing. Andres Freire
CI: 171972437

Bioxido de Carbono (CO2)



Pulvo Químico Seco





CODIFICACIÓN DE PARTES INSPECCIONADAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO

1. Asa Perforada	10. Válvula de descarga	19. Ruedas o Neumáticos
2. Asa de Acorreo	11. Cuello del Cilindro	20. Empacaduras
3. Mandrillo	12. Cuerpo del cilindro	21. Soporte de la Manguera
4. Pasador de Seguridad	13. Falda o Base de Sustentación	22. Rotulación
5. Presión de Seguridad	14. Fondo del Cilindro	23. Asa de Sujeción a la Pared
6. Válvula de Seguridad	15. Soporte	24. Número y/o Siglas del Equipo
7. Tapa del Cilindro	16. Gancho de Sujeción del Extintor	25. Etiqueta con Fecha de Última Recarga (F.U.R.)
8. Manguera	17. Hombro del Cilindro	
9. Piñón, Boquilla o Tobera	18. Mecanismo de Puntado	


• JUNIO

Asphalt Vías & Construcciones		UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO															Código: F-550-009								
		Inspección de extintores															Fecha: 10/05/2021								
		Proyecto: <u>Sanjación y Mejoramiento de la Vía San Jacinto de Boca-10 de Agosto-Plan Pindo</u>															Versión: 1								
		Lugar de la Inspección: <u>San Jacinto del Bío</u>															Páginas: 1								
		Fecha de la Inspección: <u>28-06-2021</u>															Ciudad: <u>San Diego</u>								
CÓDIGO	UBICACIÓN	ESPECÍFICO	OPERATIVO	AGENTE EXTINTOR						FECHA ÚLTIMA RECARGA		FECHA PRÓXIMA RECARGA		CLASE DE FUEGO QUE EXTINGUE			PARTE DEL EXTINTOR QUE REQUIERE MANTENIMIENTO		SEÑALIZACIÓN		ACCESO AL EXTINTOR		PESO	SE REQUIERE COMPRAR / SUSTITUIR / REPARAR	PLAN DE ACCIÓN
				BUENA	MALA	POB	CO2	H ₂ O	OTRO	ME	AÑO	ME	AÑO	A	BC	ABC	(COLOQUE EL NÚMERO DE CODIFICACIÓN)		BUENA	MALA	BUENO	MALO			
5211 803	Contenedor	Obra	Si	X		X					04	23	04	24			X	N/A	X		X		10		
6762 741	Campamento	Obra	Si	X		X					05	22	05	23			X	N/A	X		X		10		
7162 741	Oficina	Obra	Si	X			X				04	23	05	24			X	N/A	X		X		10		



RESIDENTE EHS
N. Ing. Milena A. Coloma
C. 070443547-8


RESIDENTE DE OBRA
N. Ing. Genesis Torres
C. 3300425994

Bioxido de Carbono (CO2)



Pulvero Químico Seco



CODIFICACIÓN DE PARTES INSPECCIONADAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO

<ol style="list-style-type: none"> 1. Asa Percutora 2. Asa de Acarreo 3. Mandrillo 4. Frazador de Seguridad 5. Frazador de Seguridad 6. Válvula de Seguridad 7. Tapa del Cilindro 8. Manguera 9. Pitón, Boquilla o Tobera 	<ol style="list-style-type: none"> 10. Válvula de descarga 11. Cuello del Cilindro 12. Cuerpo del cilindro 13. Falda o Base de Sustentación 14. Fondo del Cilindro 15. Soporte 16. Gancho de Sujeción del Extintor 17. Hombro del Cilindro 18. Mecanismo de Punzado 	<ol style="list-style-type: none"> 19. Ruedas o Neumáticos 20. Empacaduras 21. Soporte de la Manguera 22. Rotulación 23. Asa de Sujeción a la Pared 24. Numero y/o Siglas del Equipo 25. Etiqueta con Fecha de Última Recarga (F.U.R.)
--	--	---


• JULIO

Asphalt Vias & Construcciones		UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																		Código: F-SSO-008					
		Inspección de extintores																		Fecha: 13/05/2021					
PROYECTO:		RECTIFICACION Y MESAJEAMIENTO DEL CAPITULO SAN JACINTO DEL BOA																		Versión: 1					
LUGAR DE LA INSPECCION:		SAN JACINTO																		Páginas: 1					
FECHA DE LA INSPECCION:		29-07-2021																		Ciudad: STO DGO					
CÓDIGO	UBICACIÓN	ESPECIFICO	OPERATIVO	UBICACIÓN		AGENTE EXTINTOR				FECHA ÚLTIMA RECARGA		FECHA PRÓXIMA RECARGA		CLASE DE FUEGO QUE EXTINGUE			PARTE DEL EXTINTOR QUE REQUIERE MANTENIMIENTO	SEÑALIZACIÓN		ACCESO AL EXTINTOR		PESO LIBS	SE REQUIERE COMPRAR / SUSTITUIR / REPARAR	PLAN DE ACCIÓN	
				BUENA	MALA	POS	CO2	H ₂ O	OTRO	MES	AÑO	MES	AÑO	A	BC	ABC	(COLOQUE EL NÚMERO DE CODIFICACIÓN)	BUENA	MALA	BUENO	MALO				
5211 003	Contenedor	Obra	SI	✓		✓					04	23	04	24			✓	N/A	✓		✓		10		
6782 741	Campamento	Obra	SI	✓		✓					05	22	05	23			✓	N/A	✓		✓		10		
7762 741	Oficina	Obra	SI	✓			✓				04	23	05	24			✓	N/A	✓		✓		10		


[Signature]
RESIDENTE ENS
N: Ina Milena Coloma
CL: 070443547-8

[Signature]
RESIDENTE DE OBRA
N: ANDRES FERRIZ
CL: 2713172437

Botido de Carbono (CO2)



Polvos Químico Seco



CODIFICACION DE PARTES INSPECCIONADAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO

1. Asa Percutora	10. Válvula de descarga	19. Ruedas o Neumáticos
2. Asa de Acero	11. Cuello del Cilindro	20. Empacaduras
3. Manómetro	12. Cuerpo del cilindro	21. Soporte de la Manguera
4. Pasador de Seguridad	13. Faldía o Base de Sustentación	22. Rotulación
5. Presinto de Seguridad	14. Fondo del Cilindro	23. Asa de Sujeción a la Pared
6. Válvula de Seguridad	15. Soporte	24. Número y/o Siglas del Equipo
7. Tapa del Cilindro	16. Gancho de Sujeción del Extintor	25. Etiqueta con Fecha de Última Recarga (F.U.R.)
8. Manguera	17. Hombro del Cilindro	
9. Pitón, Boquilla o Tobera	18. Mecanismo de Punzado	

- AGOSTO

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inspección de extintores

Código: F-SSO-008
Fecha: 10/05/2021
Versión: 1
Páginas: 1

PROYECTO: RECTIFICACIÓN Y MISOEAMIENTO DEL CAMINO SAN JACINTO DEL BUA
LUGAR DE LA INSPECCIÓN: SAN JACINTO
FECHA DE LA INSPECCIÓN: 29-07-2021 Ciudad: STO DGO

CÓDIGO	UBICACIÓN	ESPECÍFICO	OPERATIVO	UBICACIÓN			AGENTE EXTINTOR				FECHA ÚLTIMA RECARGA		FECHA PRÓXIMA RECARGA		CLASE DE FUEGO QUE EXTINGUE			PARTE DEL EXTINTOR QUE REQUIERE MANTENIMIENTO (COLOQUE EL NÚMERO DE CODIFICACIÓN)	SEÑALIZACIÓN		ACCESO AL EXTINTOR		PESO LBS	SE REQUIERE COMPRAR / SUSTITUIR / REPARAR	PLAN DE ACCIÓN
				BUENA	MALA	POS	CO2	H ₂ O	OTRO	MES	AÑO	MES	AÑO	A	BC	ABC	BUENA		MALA	BUENO	MALO				
5211 003	Contenedor	Obra	SI	✓		✓					04	23	04	24			✓	N/A	✓		✓		10		
6762 741	Campamento	Obra	SI	✓		✓					05	22	05	23			✓	N/A	✓		✓		10		
7762 741	Oficina	Obra	SI	✓			✓				04	23	05	24			✓	N/A	✓		✓		10		

[Firma]
RESIDENTE EHS
N: Ina Patricia Coloma
C: 070443547-8

[Firma]
RESIDENTE DE OBRA
N: Aroas Eric
C: 1713172437

Bioxido de Carbono (CO2)

Polyvo Quimico Seco

CODIFICACIÓN DE PARTES INSPECCIONADAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO


1. Asa Percutora
2. Asa de Acarreo
3. Manómetro
4. Pasador de Seguridad
5. Presinto de Seguridad
6. Válvula de Seguridad
7. Tapa del Cilindro
8. Manguera
9. Pilon, Boquilla o Tobera
10. Válvula de descarga
11. Cuello del Cilindro
12. Cuerpo del cilindro
13. Falda o Base de Sustentación
14. Fondo del Cilindro
15. Soporte
16. Gancho de Sujeción del Extintor
17. Hombro del Cilindro
18. Mecanismo de Punzado
19. Ruedas o Neumáticos
20. Empacaduras
21. Soporte de la Manguera
22. Rotulación
23. Asa de Sujeción a la Pared
24. Numero y/o Siglas del Equipo
25. Etiqueta con Fecha de Última Recarga (F.U.R.)

• AGOSTO


Asphalt Vías		UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO															Código: F-SSO-008									
		Inspección de extintores															Fecha: 10/05/2021									
		Proyecto: Rectificación y Mejoramiento del Camino 516 10 de Agosto - Plan Piloto															Versión: 1									
		Lugar de la Inspección: SAN SACINTO															Páginas: 1									
		Fecha de la Inspección: 26-08-2022															Ciudad: Sto. Dgo									
CÓDIGO	UBICACIÓN	ESPECÍFICO	OPERATIVO	UBICACIÓN				AGENTE EXTINTOR				FECHA ÚLTIMA RECARGA		FECHA PRÓXIMA RECARGA		CLASE DE FUEGO QUE EXTINGUE			PARTE DEL EXTINTOR QUE REQUIERE MANTENIMIENTO (COLOQUE EL NÚMERO DE CODIFICACIÓN)	SEÑALIZACIÓN		ACCESO AL EXTINTOR		PESO LBS	SE REQUIERE COMPRAR / SUSTITUIR / REPARAR	PLAN DE ACCIÓN
				BUENA	MALA	POS	CO2	H2O	OTRO	MES	AÑO	MES	AÑO	A	BC	ABC	BUENA	MALA		BUENO	MALO					
5211 003	Contenedor	Obra	SI	✓		✓					04	23	04	24			✓	N/A	✓		✓		10			
4152	Campamento	Obra	SI	✓		✓					05	22	05	23			✓	N/A	✓		✓		10			
7762 741	Oficina	Obra	SI	✓			✓				04	23	05	24			✓	N/A	✓		✓		10			

RESIDENTE EHS
N: Ing. Milena Coloma
CI: 070443547-8

RESIDENTE DE OBRA
N: A. Rojas Freyre
CI: 1719172437



Botón de Carbono (CO2)



Pólv. Químico Seco

CODIFICACIÓN DE PARTES INSPECCIONADAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO

1. Asa Perforada	10. Válvula de descarga	19. Ruedas o Neumáticos
2. Asa de Anclaje	11. Cuello del Cilindro	20. Empacaduras
3. Manómetro	12. Cuerpo del cilindro	21. Soporte de la Manguera
4. Pasador de Seguridad	13. Falda o Base de Sustentación	22. Rotulación
5. Presión de Seguridad	14. Fondo del Cilindro	23. Asa de Sujeción a la Pared
6. Válvula de Seguridad	15. Soporte	24. Número y/o Siglas del Equipo
7. Tapa del Cilindro	16. Gancho de Sujeción del Extintor	25. Etiqueta con Fecha de Última Recarga (F.U.R.)
8. Manguera	17. Hombro del Cilindro	
9. Pistón, Boquilla o Tubería	18. Mecanismo de Purgado	

- REGISTRO FOTOGRÁFICO:

