

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JEFATURA DE FISCALIZACIÓN

LIBRO DE OBRA

OBRA:	CONTRATACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LAS DELICIAS - COPALITO - PUERTO LIMÓN, CON UNA LONGITUD DE 8.71 KM CANTÓN SANTO DOMINGO		
UBICACIÓN:	Comunidad Las Delicias-Copalito, Santo Domingo de los Tsáchilas	HOJA No.	079
CONTRATISTA:	Consorcio DELICIAS JAC	PLAZO:	360 DÍAS
FISCALIZADOR:	Ing. Angel Miguel Chuquirima Peña	FECHA:	27-05-2026
ADMINISTRADOR:	Ing. Jefferson Celis		

MAQUINARIA Y EQUIPO:

Camión Mediano	Cargadora Frontal	Concretera	Distribuidor de Asfalto	Escoba Autopropulsada	Excavadora de Oruga	Franjadora Autopropulsada	Motorizada	Retroexcavadora	Rodillo Neumático	Rodillo Vibratorio Liso	Rodillo Vibratorio Tandem
1		1			2		1	1		1	
Tractor de Orugas	Terminadora de Asfalto	Tanquero de Agua	Vibrador	Otros							
		1	1								

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO DEL TIEMPO:	NOCHE ANTERIOR	MAÑANA	TARDE
NUBLADO	X		
DESPEJADO		X	X
LLOVISNA			
LLUVIA FUERTE			

PERSONAL DEL CONTRATISTA

SUPERINTENDENTE DE OBRA	1	MAESTRO MAYOR	1
RESIDENTE DE OBRA	1	O.E.P.	3
RESIDENTE HIDRAULICO	1	AY. O.E.P.	
RESIDENTE GEOTECNICO	1	CHOFERES	3
RESIDENTE ESTRUCTURAL	1	CADENEROS	2
RESIDENTE AMBIENTAL	1	ALBAÑILES	1
TOPOGRAFO	1	PEONES	2

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Relleno de material de relleno en depósitos del berrillo Abs 0+360 hasta 0+340 lado izquierdo.
- Relleno de material de relleno para acceso en Abs 0+340 hasta 0+385 lado derecho.
- Hormigonado de berrillo en Abs 0+340 hasta 0+318 lado derecho.
- Excavación de material de relleno en Abs 2+500 hasta 2+470 lado derecho.
- Relleno de material de relleno en Abs 2+850 hasta 2+920 lado derecho.
- Charlas: Tema Ambiente: Cuidado de la flora y fauna.
- Tema de Seguridad: Hormigonados repetitivos.

OBSERVACIONES CONTRATISTA:

OBSERVACIONES FISCALIZADOR:

Ing. Angel Hidalgo Ordóñez
PROCURADOR COMUN CONSORCIO DELICIAS JAC
CONTRATISTA

Ing. Angel Miguel Chuquirima Peña
FISCALIZADOR CONTRATADO