" CONSORCIO DELICIAS JAC"

RUC. 2390647444001

OBRA: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS DELICIAS - COPALITO -PUERTO LIMON, CON UNA LONGITUD DE 8,71 KM CANTON SANTO DOMINGO".

FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES

LOCACION: LAS DELICIAS - COPALITO	RESPONSABLE INSPECCION: MGTS.VIVIANA VERA	FECHA DE INSPECCION: 7/05/2026	No. 1

#	No DE EXTINTOR	TIPO DE DE EXTINTOR	CLASE AGENTE EXTINTOR	CAPACID.	FECHA DE RECARGA		UBICACIÓN	CONDICIONES DEL EXTINTOR																	
					ACT,	PROX.		PRESION		SELLO GAR/TIA		MANO-METRO		RECI-PIENTE		MANIJA		MANGUERA		PINTURA		SEÑ/ZACION DEMAR/CION		FALTA	
								B	M	S	N	B	M	B	M	B	M	B	M	S	N	S	N	S	N
1	1	CO_2	ABC	5 LB	Abril 2026	Nov 2027	Cubeta	X		X		X		X		X		X		X				X	
2	1	CO_2	ABC	5 LB	Abril 2026	Nov 2027	Excavadora	X		X		X		X		X		X		X				X	
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									

No.	RESUMEN ESTADO DE EXTINTORES Y/O GABINETES CONTRA INCENDIOS	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE TRABAJO	FECHA	
				INICIACION	TERM/CION
		Realizar el seguimiento mensual de estado de extintores	Viviana Vera tecnico Seguridad.		

CONVENCIONES: B: BIEN S: SI M: MAL N:NO

ANOTAR OBSERVACIONES ADICIONALES AL REVERSO DE LA HOJA

Scanned with CamScanner